



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Средняя школа № 24»

Н.Е.Бондаренко

«29» 08 2024 год

## АКТ

### Обследования маршрутов движения в МАОУ «Средняя школа № 24» и ближайших территорий

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – Пашаева Г.Г.К., заместитель директора по ВР

Членов комиссии:

- Аричиди А.В., педагог-организатор, руководитель школьного отряда ЮИД «Наш шанс»;
- Мацута А.А., педагог-организатор.

провела обследование маршрутов движения к школе и близлежащих территорий в целях выявления опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровья учащихся.

В процессе обследования путем визуального осмотра установлено следующее.

Маршрут движения к ОУ проходит по межквартальной дороге вдоль улиц Пономарева и Океанская.

По состоянию на 29.08.2024 года дорожными службами ПКГО проведен ремонт центральной проезжей части, проходящей вдоль школы и сада. Установлены новые тротуары, однако тротуары установлены не по всей длине и сторонам проезжей части, в связи с чем непродолжительный участок дороги до нижних ворот школы дети вынуждены идти по неотделанным тротуарам, имеющим выбоины и скосы, либо непосредственно по проезжей части.

При обследовании близлежащей территории выявлено:

п. 1 – отсутствует знак пешеходного перехода и «зебра» на участке дороги, но имеется «лежачий полицейский» (элемент принудительного снижения скорости транспортных средств) расположенном у нижних центральных ворот, в то время как основная часть учащихся переходит дорогу в указанном месте.

п. 2 – на территории школы по направлению к аллее ранее находился металлический гараж, который в настоящее время утилизирован. На месте гаража имеется яма (примерно 6 м) и опасный склон за ней. Силами администрации школы была произведена очистка. Завезли щебень для засыпки, но этого было

недостаточно для выравнивания ямы. Данная дорога является для большинства учащихся основным путем к школе.

п. 3 – участок дороги к школе, проходящий по школьной аллее имеет покрытие в виде природного грунта (земля) с неровной поверхностью, что является травмоопасным для учащихся школы и детского сада.

п. 4 – во дворе дома (Пономарева 33) на склоне прилегающей к территории школы стоит круглое бетонное сооружение, возвышающееся над землей (примерно 2 метра) без крышки и ограждения.

п. 5 – лестница, идущая от дома (Пономарева 39) к школе находится в удовлетворительном состоянии.

п. 6 - кроме того, в непосредственной близости к МАОУ «Средняя школа №24», расположенного по ул. Пономарева, 13 находится здание Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу по ул. Пономарева д. 33а, сотрудники которого паркуют свои автомобили непосредственно вдоль дороги (вдоль ограждения школы), в неположенных для этого местах. Хаотичная парковка автомашин вдоль ограждения школы, непосредственно на проезжей части существенно уменьшает проезжую часть и при выходе учащихся непосредственно с территории школы, при необходимости перейти им дорогу, так как тротуар есть только на противоположной стороне дороги, припаркованные машины закрывают обзор видимости для детей. В связи с чем детям приходится выходить на проезжую часть, для просмотра через припаркованные машины, возможность своего перехода на тротуар. Данные манипуляции для учащихся, которые они вынуждены делать из-за припаркованных машин, являются опасными.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Пашаева Г.Г.К.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Аричиди А.В.

\_\_\_\_\_ Мацута А.А.